RELEVAMIENTO SOBRE CONDICIONES DE LAS ESCUELAS PARA AFRONTAR EL FENÓMENO DE "EL NIÑO"

Noviembre 2026

AMSAFE Rosario

CTERA CTA

Introducción:

Sobre un universo de 197 edificios escolares visitados, que representan a más de 400 instituciones que comparten estructura edilicia, lxs delegadxs de las escuelas, junto con los equipos directivos, realizaron el relevamiento que se presenta a continuación.

El análisis de estos datos, tiene como fin, mostrar las condiciones actuales de las escuelas, sus entornos y las dificultades que aparecen frente a las lluvias en el departamento Rosario.

Desde AMSAFE Rosario se refuerza la importancia de las escuelas como espacios de cuidado, con condiciones dignas y protocolos que ayuden a organizarlas ante posibles emergencias y situaciones climáticas extremas. Es el gobierno quien debe garantizar las condiciones materiales para evitar que las comunidades educativas sufran daños ante estos escenarios.

📊 **Datos más relevantes:**

✅ En el 87% de las escuelas relevadas ingresa agua los días de lluvia, solo el 13% no sufre anegamiento.


✅ En el 50% se deben anular salones los días de lluvia

✅ El 92% de las escuelas no cuenta con un protocolo de evacuación ante inundaciones y emergencias

Informe completo:


Nivel / Modalidad

197 respuestas




¿La institución cuenta con delegado/a de AMSAFE?

197 respuestas




Servicio alimentario escolar

197 respuestas



Infraestructura de cocina


197 respuestas



- Cocina propia equipada y en funcionamiento
- Sin cocina operativa (recibe viandas / raciones térmicas)
- No corresponde

Anegamiento de accesos en días de lluvias intensas


197 respuestas



- Nunca se anegan
- A veces (dificulta la circulación peatonal / vehicular)
- Siempre (impide totalmente el ingreso y egreso)

Tipo de calzada en el acceso principal


197 respuestas



- Pavimento / Asfalto
- Mejorado / Estabilizado
- Tierra

Infraestructura de desagüe en la manzana escolar


197 respuestas



- Entubado / Conducto subterráneo
- Cordón cuneta con zanja abierta
- Sin infraestructura (zanja natural / calle de tierra)

Estado del arbolado público e infraestructura aérea en el perímetro escolar


197 respuestas



- Sin riesgo aparente
- Arbolado o cables con riesgo de caída ante vientos fuertes / tormentas
- Presencia de ramas / postes colapsados habitualmente

Servicio de transporte público / escolar en días de tormenta


197 respuestas



- Funciona con normalidad
- Modifica su recorrido habitual
- Interrumpe el servicio / Deja de ingresar al barrio

Procedencia principal de los estudiantes


197 respuestas



- La mayoría vive en el mismo barrio / radio cercano (hasta 10 cuadras)
- Un porcentaje significativo proviene de zonas alejadas / otros barrios

¿Dispone de aulas suficientes para la totalidad de divisiones / cursos?

197 respuestas



Antecedentes de anegamiento o ingreso de agua en el establecimiento

197 respuestas




Estado general de techos, cubiertas y canaletas

197 respuestas




Mantenimiento preventivo de desagües pluviales y canaletas

197 respuestas




Inhabilitación de espacios por lluvia

197 respuestas



Estado de la instalación eléctrica e iluminación frente a la humedad

197 respuestas



Sistema de efluentes cloacales

197 respuestas



Provisión y reserva de agua potable

197 respuestas




¿Sufre habitualmente de falta de presión o corte de agua en la red?

197 respuestas




Tipo de conexión a gas

197 respuestas




Calefacción en aulas

197 respuestas




Equipamiento de ventilación para época estival

197 respuestas



Equipamiento de Aire Acondicionado


197 respuestas



- Aulas totalmente climatizadas con AA operativos
- Operativo parcial (solo en algunos salones o áreas administrativas)
- Posee equipos pero no funcionan
- No posee equipos de aire acondicionado

Salidas de emergencia y evacuación


197 respuestas



- Señalizadas, despejadas y funcionales
- Inexistentes o con bloqueos / deficiencias

Presencia de agua estancada / microbasurales en el predio o inmediaciones (Riesgo Dengue / Vectores)

197 respuestas



- Predio y entorno limpios y desmalezados
- Presencia de recipientes o sectores con acumulación de agua
- Presencia de basurales / terrenos baldíos sin mantenimiento en las inmediaciones


Conectividad a internet en la escuela

197 respuestas



Equipamiento informático (piso tecnológico / netbooks)

197 respuestas




¿La escuela cuenta con un Plan de Contingencia o Protocolo ante Inundaciones / Tormentas Severas?


197 respuestas



¿Cuenta con protocolo de evacuación ante incendios u otras emergencias edilicias?
197 respuestas



Instituciones u organizaciones del entorno cercano (a menos de 10 cuadras) para articular ante emergencias
197 respuestas



-Otros factores ambientales que afecten la salud comunitaria (fumigaciones, zanjas sin drenaje, etc.):

PLAGAS



1 de c/3 escuelas conviven con microbasurales, agua estancada, zanjas abiertas y presencia de mosquitos y roedores.

ESC. FUMIGADAS



En las escuelas de zonas rurales relevadas, expresan estar expuestas a fumigaciones en campos de siembra lindero, sin controles sanitarios.